


# ПУНКТИ ВИДАЧІ AIR – MOTOR



## Функції:

- живлення пневматичних хірургічних інструментів,
- швидке і безаварійне підключення і відключення од системи живлення.

## Технічні характеристики:

- Тиск AIR-MOTOR для повітря для приводу хірургічних інструментів мін. 8 bar,

## НАЗВА

Гніздо живлення пневматичного хірургічного інструменту

## ІНДЕКС

GAM 01 01 00



# РОЗ'ЄМ ДЛЯ ПУНКТУ ВИДАЧІ AIR - MOTOR



## НАЗВА

штекер AIR-MOTOR

## ІНДЕКС

AMO 01 01 00